

Welkom bij Amsterdam west



1. De in-uitgang bevindt zich aan de rechterzijde van de weg.
2. Kom je met je personenauto rij dan door tot aan 2. Daarna parkeer je het voertuig achteruit op de parkeerplaats. Via het looppad kun je naar de kantine (4) lopen
3. Parkeer de betonmixer op de aangegeven plekken (met nr.3). Hier parkeer je ook als je pauzes hebt of wachten op instructie.
4. Kantine, omkleedruimte en PO. Meld je aan met de handheld, hiermee zien de planners en de mengmeester dat je bent gearriveerd. In de kantine kun je koffie halen en van de kantine maak je ook gebruik tijdens de pauzes en wachten op instructie. De sleutels van de mixers hangen op het bord in de kleedruimte. Via het intercom systeem word je omgeroepen door de mengmeester wanneer je mag laden. Hiermee kun je ook terugpraten naar de mengmeester. De PO zit achter in zijn kantoor (deur door achterin kantine).
- 5.



Laadpunt 1 en 2 (foto's)

Net onder het laadpunt zit een led scherm, hier wordt ook je voertuignummer op gezet. Rij achteruit net langs de strip af en er staat een gele richtlijn op de muur achter. Kijk in de spiegel of de flap juist in de hopper zit.

Indien gereed om te laden (mixer op inname stand); druk op de groene knop boven geel bord MIX. OP TOEREN-KNOP INDRUKKEN.

Water pakken tijdens het laden:



Gebruik hiervoor de aanwezige waterslangen en zet de bijbehorende kraan open.

Laadbon:

De laadbon wordt via buizenpost (foto) bij het laadpunt geleverd.

Geladen:

Indien je geladen bent wordt het stoplicht groen. Wanneer het grind buitenom wordt geladen brand het rode licht, dit stoplicht hangt tegenover de laadpunten onder de silo. Het bovenste licht is voor menger 1, de onderste voor menger 2. Bij een korte rit eerst mengen voor weggrijden.



Goot schoonmaken na laden op laadpunt:

Na het laden bij menger 1 en 2 kun je de goot schoonspuiten net voor het verkeerslicht (1-2) aan de rechterzijde (kleine spoelplaats).

Monster afgeven aan laborant:

Rij naar de laborant, zie foto (7) voor locatie.

Restbeton:

Volg aanwijzingen op van de planning of mengmeester. Bij punt 8 kun je .. restbeton kwijt.

Actie na spoelopdracht:

Achteruit rijden naar de (foto) spoelplaats totdat de slang in de hopper zit. Klim vervolgens naar boven op het bordes en druk op de knop  zodat het troffel spoelwater stroomt. Lossen gebeurd op dezelfde plek. Aan de onderzijde heeft elk spoelpunt een hogedruksluit (foto).



Laadbonnen einde dienst:

Einde werktijd; bonnen waarop is geschreven in de bonnenbak naast kantoor PO deponeren.

